



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



42, route 132 Est

### Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1930 - 1940		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

### Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison d'inspiration Arts and Crafts	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A croupes	Bardeau d'asphalte	Aucun	A croupe		1
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Planche à feuillure	Moderne	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Galerie	Chambranles	Planches cornières		
Fondations					
Béton coulé					

### Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

### Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Faible	Supérieure
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Aucune	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

### Recommandations

#### Eléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de bardeau de bois et de planche à feuillure, ouvertures traditionnelles, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

#### Eléments à rétablir

Compléter la galerie, mettre un garde-corps.

Valeur patrimoniale:  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

### Notes historiques

Maison de Théophile Morin, c'est lui qui a électrifié l'église. Source Gervais Darisse

### Bibliographie (sources documentaires)

## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



42, route 132 Est



photo 1 IMG\_6437-K.jpg



photo 4 IMG\_6447-K.jpg



photo 2 IMG\_6444-K.jpg



photo 5 IMG\_6439-K.jpg



photo 3 IMG\_6441-K.jpg



photo 6 IMG\_6442-K.jpg



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



42, route 132 Est



photo 7 IMG\_6448-K.jpg