



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



5, route 132 Est

### Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1850 - 1860		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

### Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
		Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
Maison traditionnelle québécoise	1.5	Tôle à la canadienne	Tôle à baguettes	A pignon	1
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A deux versants droits	Tôle à la canadienne	Tôle à baguettes	A pignon		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Bardeau de bois	Aucun	Moderne	Moderne	A battants	
			Indéterminé	Fixe	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Oui	Galerie de grandes dimensions	Eléments en bois découpés			
Fondations				Jupe de galerie	
Pierre					

### Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	2

### Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Moyen	Excellente
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Excellent	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

### Recommandations

#### Eléments traditionnels à conserver

Revêtement de toiture de tôle à la canadienne et à baguettes, revêtement mural de bardeau de bois, composantes décoratives, galerie, équilibre de la fenestration

#### Eléments à rétablir

Toiture et revêtement à restaurer. Remplacer fenêtre fixe par une fenêtre à battants de même type que les autres.

Valeur patrimoniale:  Exceptionnelle  Supérieure  Bonne  Moyenne  Faible

### Notes historiques

### Bibliographie (sources documentaires)



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



5 , route 132 Est



photo 1 IMG\_6674-K.jpg



photo 4 IMG\_6687-K.jpg



photo 2 IMG\_6686-K.jpg



photo 5 IMG\_6678-K.jpg



photo 3 IMG\_6683-K.jpg



photo 6 IMG\_6676-K.jpg



## Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



5 , route 132 Est



photo 7 IMG\_6679-K.jpg



photo 8 IMG\_6680-K.jpg



photo 9 IMG\_6681-K.jpg