



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



63, rue Principale

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1901 - 1920		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses			
Maison cubique	2				
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre	
A quatre versants (en pavillon)	Tôle profilée	Bardeau d'asphalte	Aucune		
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Bois, à panneaux et vitrage	Moderne	Composée	
			Traditionnelle	Fixe	
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique			
Non	Solarium	Jupe de galerie			
Fondations	Portique				
Béton en blocs					

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Elément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Aucun	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Forme de la toiture, ouvertures traditionnelles, portes en bois, solarium

Eléments à rétablir

Remplacement éventuel des fenêtres de type moderne composée, à la fin de leur vie utile, par un modèle approprié au type architectural de l'édifice; Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Chambranles et planches cornières à ajouter.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



63, rue Principale



photo 1 IMG_7115-K.jpg



photo 4 IMG_7122-K.jpg



photo 2 IMG_7114-K.jpg



photo 5 IMG_7120-K.jpg



photo 3 IMG_7113-K.jpg



photo 6 IMG_7116-K.jpg



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



63, rue Principale



photo 7 IMG_7117-K.jpg



photo 8 IMG_7123-K.jpg