



Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska



23 , route 132 Est

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
	1914	Alexis Darisso	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses		
Maison vernaculaire américaine	2.5	Présence de soupiraux modernes.		
Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants droits	Tôle profilée	Tôle à baguettes	Aucune	
Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type
Matériau non traditionnel - vinyle	Aucun	Moderne	Moderne	A battants
			Moderne	Fixe
Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique		
Non	Galerie de grandes dimensions	Aisseliers	Consoles	
Fondations	Balcon	Retours de corniche	Eléments en bois découpés	

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Élément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Haie	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Moyenne	Bon	Bonne
Valeur d'âge	Valeur d'usage	Valeur d'architecture
Faible	Non	Bonne
Valeur historique	Valeur de rareté	
Non	Non	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Composantes décoratives, galerie, balcon, équilibre de la fenestration

Eléments à rétablir

Revêtement mural de vinyle à remplacer à la fin de sa vie utile par un parement en bois ou s'y apparentant; Équilibre de la fenestration du mur gauche.

Valeur patrimoniale: Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Notes historiques

Maison construite par Louis-Philippe Darisso en remplacement de la précédente, détruite par un incendie le 3 avril 1914. Source Gervais Darisso

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

Fiche no 7 / de 79



23 , route 132 Est



photo 1 IMG_2913-f.jpg



photo 4 IMG_2914-f.jpg



photo 2 IMG_2912-f.jpg



photo 5 IMG_2920-f.jpg



photo 3 IMG_2919-f.jpg



photo 6 IMG_2922-f.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

Fiche no 7 / de 79



23 , route 132 Est



photo 7 IMG_2916-f.jpg



photo 8 IMG_2917-f.jpg



photo 9 IMG_2918-f.jpg