Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

161 , rue Principale

Généralités

Date estimée	Date connue	Source de la date	Fonction actuelle	Statut juridique ou assujetti à un PIIA
1881 - 1900		Estimé BG	Résidentielle	Aucun

Éléments relatifs à l'architecture

Typologie	Nombre de niveaux	Notes diverses
Maison traditionnelle québécoise	1.5	

Forme de toit	Revêtement de toit prédominant	Revêtement toit secondaire	Lucarne	Lucarne nombre
A deux versants droits	Bardeau d'asphalte	Aucun	Aucune	

Revêtement mural prédominant	Revêtement mural secondaire	Porte (type de)	Fenêtre	Type et sous-type	
Planche à clin	Aucun	Moderne	Traditionnelle	A battants	à six carreaux
			Moderne	A battants	

Présence d'un corps secondaire	Saillie - spécificité	Ornementation spécifique	
Non	Véranda	Chambranles	
Fondations	Galerie		
Béton coulé			

Éléments relatifs au terrain et à l'aménagement

Elément spécifique lié à l'aménagement du terrain	Bâtiment secondaire d'intérêt	Nombre de bâtiments secondaires
Qualité de la vue	Oui	1

Évaluation

Valeur d'authenticité	État physique	Valeur de contexte
Bonne	Excellent	Supérieure
Valeur d'âge	**Valeur d'usage**	**Valeur d'architecture**
Moyenne	Non	Bonne
Valeur historique	**Valeur de rareté**	
Non	Non	

Recommandations

Eléments traditionnels à conserver

Revêtement mural de planche à clin, ouvertures traditionnelles, chambranles, véranda, galerie, équilibre de la fenestration

Eléments à rétablir

Aucun

Valeur patrimoniale: ☐ Exceptionnelle ☐ Supérieure ☒ Bonne ☐ Moyenne ☐ Faible

Notes historiques

Bibliographie (sources documentaires)

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

161 , rue Principale

photo 1 IMG_8384-I.jpg

photo 4 IMG_8380-I.jpg

photo 2 IMG_8385-I.jpg

photo 5 IMG_8391-I.jpg

photo 3 IMG_8388-I.jpg

photo 6 IMG_8392-I.jpg

Inventaire du patrimoine bâti

Municipalité de Saint-André-de-Kamouraska

161 , rue Principale

photo 7 IMG_8381-I.jpg

photo 8 IMG_8382-I.jpg

photo 9 IMG_8387-I.jpg